

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "REPUBLICA DE COLOMBIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0294-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal, quitar la mitad de maya y colocar lámina.



Foto 2: Sustitución de pila por pila de concreto



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto de cocina



Foto 5: Construcción de un polieton con plancha



Foto 6: Suministro de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--