



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Florencio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0323-43	FECHA:	21/02/2025




Foto1: Mantenimiento de piso de corredor, balcones, puertas aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores, reparación de corredor, sustitución de focos, tomacorrientes, flipones, cables, matenimiento




Foto 2: mantenimiento de balcones, pintura de paredes exteriores, sustitución de lámina en el aula # 3



Foto 3: suministro de azulejo en el area de migitorio, sustitución de piso, sustitución de accesorios, aplicación de pintura



Foto 4: aplicación de repello en la paredes exteriores, sustitución de piso, suministro de azulejo en el area de trabajo + pila, aplicación de pintura interior y exterior, sustitución de ventana y sustitución del sistema



Foto 5: sustitución del sistema electrico



Foto 6: sustitución de piso en aula # 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

MJVA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

