Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CANTÓN CHICUTZÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHICUTZÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0885-42	FECHA:	6/05/2025

Foto1:SE REALIZARA EL SUMINSTRO DE ESTUFA RURAL MAS MUEBLE DE COCINA Y PILA DE CONCRETO FABRICADO EN COCINA



Foto 2: APLICACIÓN DE REPELLO EN PAREDES DE COCINA



Foto 3: SUMINSITRO DE BASE PARA INSTALACION DE PISO CERAMINCO



Foto 4: SUMINSTRO DE CUBIERTA DE LAMINA MAS ESTRUCTURA METALICA



Foto 5:SE CONTINUARA EL MURO DEL BLOCK PARA MEJORAR LA ALTURA DE COCINA

Foto 6: SE REALIZARA BANO PARA VENTANAS EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Culan
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.M.P. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CANTÓN CHICUTZÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público