



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Cantón Cantón Concepción Chinán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0904-43	FECHA:	06/03/2025




Foto1: Sustitución de piso por piso cerámico para módulo de cocina




Foto 2: Suministro de pasamanos para módulo de gradas



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mantenimiento de lavamanos (cambio de accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

