

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1733-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Reparación de losa de patio



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Ana Ieticia Alvarez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

