



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

^

POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | CHICACAO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN LA LIBERTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-1748-43 | FECHA:                         | 14/08/2025         |




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.




Foto 5: Instalación de Columnas de 20 cm x 25 cm x 4.40




Foto 6: Instalación de Columnas de 20 cm x 25 cm x 4.40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las mismas de hojas.

Elena de los Rios

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

