Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1748-43	FECHA:	18/12/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.

Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.

Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área recreativa del edificio educativo.

Foto 5: Instalación de Columnas de 20 cm x 25 cm x 4.40

Foto 6: Instalación de Columnas de 20 cm x 25 cm x 4.40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público