Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Bartolo Mixpillá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1813-42	FECHA:	6/05/2025

Foto1: SE REALIZARA EL SUMINISTRO DE MUEBLE DE COCINA DE CONCRETO MAS REVESTIMIENTO DE AZULEJO.

Foto 2: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO PISO CERAMICO.

Foto 3: SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A BALCONES Y SUSTICIÓN DE VENTANAS TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC



Foto 4: SE REALIZARA EL REVESTIMIENTO CON AZULEJO A MUEBLE DE COCINA

Foto 5: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERÁMICO EN AULAS.



Foto 6: SE REALIZARA APLICACIÓN DE PINTURA A MODULO DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público