



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LABOR BRISAS DEL MOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2006-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Sustrucción de portón de metal de 2.00 x 4.20 + Suministro de rampa de ingreso principal



Foto 2: Suministro de caja de registro de drenaje de 0.90 x 0.90



Foto 3: Aplicación de pintura + sustitución de piso cerámico




Foto 4: Reparación de base para tanque elevado




Foto 5: Suministro de mesa de concreto con azulejo.



Foto 6: Suministro de canales de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris Rosenda Och-I de Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

