



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2584-42	FECHA:	10/10/2025




Foto1: SUMNISTRO DE VENTANAS DE UPVC



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO + VENTANAS DE UPVC




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INT/EXT



Foto 5: SUMINISTRO DE VENTANA DE UPVC




Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

