# REGISTRO FOTOGRÁFICOPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO: | CHICACAO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN EL TRIUNFO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2643-43 | FECHA: | 6/05/2025 |



**Foto1:Mantenimiento a estructura de lamina (lijado, aplicación de pintura)**

**Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4"**



**Foto 3: Suministro de ventanas de PVC**

**Foto 4: Sustitución de accersorios de inodoro (contra llave, accesorios de tanque)**

**Foto 5: Mantenimiento de portón**

**Foto 6:Repello en muro perimetral**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público