



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2643-43	FECHA:	14/06/2025




Foto 1: Mantenimiento a estructura de lamina (lijado, aplicación de pintura)




Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 4".




Foto 3: Suministro de ventanas de PVC




Foto 4: Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, accesorios de tanque)



Foto 5: Mantenimiento de portón



Foto 6: Repello en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

