

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2643-43	FECHA:	14/06/2025




Foto 1: Mantenimiento estructura de lamina (lijado, aplicación de pintura).



Foto 2: Reparación de bajada de agua plubial, tubo PVC 4".




Foto 3: Suministro de Ventana de PVC




Foto 4: Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, accesorios de tanque)



Foto 5: Mantenimiento de portón.



Foto 6: Repello en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2643-43	FECHA:	14/06/2025



Foto 7: Pintura en interior de area de cocina y mantenimiento a chimenea



Foto 8: Pintura en interior de area de cocina y mantenimiento a chimenea



Foto 9: Pintura en exterior de módulos



Foto 10: Pintura en exterior de módulos



Foto 11: Ampleación de gradas



Foto 12: Ampleación de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

