

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 367	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN CHINÁN, SECTOR I
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2653-45	FECHA:	10/07/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina acanalada por lamina troquelada




FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por estructura de soporte de metal.



FOTO 3: Sustrucción de puerta por puerta de metal




FOTO 4: Sustrucción de puertas por puertas de metal



FOTO 5: Sustrucción de maña existente por balcones de metal




FOTO 6: Sustrucción de maña existente por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia H. D. L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bruno P. J. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

