



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA TERESITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0003-43	FECHA:	6/05/2025




Foto 1: Suministro de azulejo para revestimiento de pila de concreto en cocina



Sustitución de piso de torta de cemento rustico por piso cerámico en cocina y dirección



Foto 3: Sustitución de focos por focos LED ahorradores de 50W en area de cocina y servicios sanitarios



Foto 4: Se realizara la reparación y sustitución de simples por interruptores dobles




Foto 5: Se relizara la apliacion de repello en paredes de dirección y paredes de cocina





Foto 6: Se realizara la sustitución de inodoros de servivos sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

