

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0014-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Suministro de ventana PVC, sustitución de puerta de madera por metal y sustitución de estructura y lámina modulo cocina



Foto 2: colocación de azulejo, suministro de chimenea, sustitución de pila por pila 0.70 x 1.50 modulo cocina



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal, reparación de canal, bajada pluvial y suministro de tubo galvanizado con angular en cerca perimetral.



Foto 3: aplicación de pintura en muros, mantenimiento a puerta, sustitución de ventanas a PVC y sustitución de piso de concreto a piso cerámico.



Foto 5: mantenimiento a puerta de metal aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 6: sustitución de tinaco por tinaco y sustitución de sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

blax EB

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

