

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Conchitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 3: MANTENIMIENTO A COSTANERAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5 : SUSTITUCIÓN DE INODOROS + SUMINSTROS DE AZULEJOS Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTON APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalia 9001 Aguilar Chica
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público