



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                         |                                |            |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ           | MUNICIPIO:                     | PATULUL    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ADELA DEL AGUILA S | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: |            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-14-0332-42           | FECHA:                         | 28/08/2025 |



Foto1: Se realizara la sustitución de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Se realizara la reparación de losa de patio de concreto por losa de patio de concreto



Foto 3: Se realizara intalación de piso antideslizante en area de servicios multiples



Foto 4: Se realizara intalación de piso antideslizante en area de servicios multiples




Foto 5: Se realizara el mantenimiento de bajadas de agua pluvial de cubierta de te techos



Foto 6: Se realizara la sustitución de mueble se lavamanos por mueble de de concreto con resvestimiento de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

