

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JOAQUINA ORTIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0334-43	FECHA:	25/07/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.




Foto 2: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.



Foto 3: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en pasillo primer nivel.




Foto 4: Hechura e instalacion de un porton .




Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC "3"




Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

