REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REPÚBLICA DE MÉXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0338-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puertas de metal de cocina

Foto 3: Mantenimieto a puerta de aula y dirección (Incluye lijado y cepillado, + aplicación)



Foto 4: Mantenimeinto a banqueta frente a modulo de aulas del establecimiento.

Foto 5: Reparación de muro de contención



Foto 6: Reparación de red de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. REPUBLICA DE MEXICO, ALDEA EL ROSARIO MATUTINA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE MEXICO DIRECCION ALDEA EL ROSARIO, PATULUL, SUCH.