



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0339-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Mejoramiento de voladizo de aulas hacia patio




Foto 2: Suministro de cubierta de techo para mejorar voladizo de aulas hacia patio




Foto 3: Se realizara el suministro de mueble concreto + revestimiento de azulejos de 2.40X1.70X0.60 mts




Foto 4: Se realizara el suministro de mueble desayunador de concreto mas revestimiento de azulejos para servir alientos 1.20X0.75



Foto 5: se realizara la sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico en cocina





Foto 6: Se realizara el suministro de mueble de lavamanos de concreto con revestimiento de azulejos de 2.00X0.60mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0339-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Se realizara el suministro de mueble de concreto + revestimiento para lavamanos empotrados de 0.60x1.50 mts



Foto 2: Se realizara la reparación de puerta de servicios sanitarios de 2.00X0.65 mts



Foto 3: Reparación de puerta de cocina de 2.10x0.98 mts



Foto 4: se realizara la repareparación de barandas de metal en segundo piso



Foto 5: Se realizara la aplicación de repello en muros de dirección



Foto 6: Se realizara la aplicación de repello en muros de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0339-43	FECHA:	6/05/2025




Foto 1: Suministro de estructura de techo y cubierta de lámina para mejorar voladizo de aulas hacia patio y se realizará el suministro de canales de agua pluvial de metal + sujeciones




Foto 2: Suministro de estructura de techo y cubierta de lámina para mejorar voladizo de aulas hacia patiosuministro de bajadas de agua pluvial con tubo de 3" Ø



Foto 3: Se realizara la aplicación de pintura en aulas, dirección y cocina



Foto 4: Se realizara la aplicación de pintura en aulas, dirección y cocina



Foto 5: Se realizara la aplicacion de pintura en aulas, dirección y cocina





Foto 6: Se realizara la aplicación de pintura en aulas, dirección y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

