

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraccionamiento San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-1873-42	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: sustitución de lámina, por lamina troquelada.



Foto 6: sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

