



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 29 de Diciembre de 1996	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José el Carmen Patulul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2102-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de piso de torta por piso de cerámico



Foto 5: Sustitución de piso de torta por piso de cerámico.



Foto 6: Sustitución de piso de torta por piso de cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. R. R.



Firma y sello del Presidente de la QEE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo