



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MAYA 9 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2228-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE LAMINA EXISTENTE POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SE REALIZARA LA APLICACIÓN DE REPELO Y CERNIDO EN PAREDE DE NUROS DE COCINA



Foto 3: SE MEJORARA ALTURA DE COCINA CON MURO DE BLOCK




Foto 4: SE REALIZARA EL SUNISTRO DE MUEBLE DE COCINA DE CONCRETO




Foto 5: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL POR ESTUFA RURAL DE LADRILLO CON CHIMENEA DE CONCRETO MAS PLANCHA Y PARRILLA DE METAL




Foto 6: SE REALIZARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

