

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL TESORO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2232-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Se realizara la sustitución de portón del establecimiento




Foto 2: Se realizara la Sustitución de ventanas de vidrio en mal estado




Foto 3: Se realizara la Sustitución de ventanas de vidrio en mal estado



Foto 4: Se realizara la reparación de muro perimetral del establecimiento con continuación de muro de block



Foto 5: Se realizara la reparación de muro perimetral del establecimiento con continuación de muro de block




Foto 6: Se realizara la reparación de muro perimetral del establecimiento con continuación de muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Pura