

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "24 DE MAYO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN RICARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2368-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: SE REALIZARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: SE REALIZARA EL SUMINISTRO DE CAJAS DE REPOSADERA DE CONCRETO CON RATADERA DE METAL




Foto 3: SE REALIZARA LA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 4: SE REALIZARA LA APLICACION DE REPELLO EN MURO PERIMETAL MAS SUSTITUCIÓN DE MALLA




Foto 5: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EXISTENTES EN MAL ESTADO DE 2.10X1.00 MTS



Foto 6: SE REALIZARA LA REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIO Y FRENTE A COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Lopez Batz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

