

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuclio Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Com. El Esfuerzo de los Vicentes Coyolate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-2668-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Mantenimiento de balcones




Foto 2: Sustitución de estructura de metal costanera 3*2 y sustitución de lamina cal.24



Foto 3: Mantenimiento de balcones mas suministro de ventanas PVC



Foto 4: Sustitución de estructura y lámina cal.24 mas mantenimiento de balcones



Foto 5: Suministro e instalación de ventanas



Foto 6: Mantenimiento de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eldin Coronado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

