

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0002-42	FECHA:	20/03/2025



Referencia renglón 1.1 y 1.3 (sustitución de puertas de metal, y suministro de puerta tipo reja de metal).



Referencia renglón 1.2 (sustitución de lamparas tipo candela a lamaparas LED tipo candela).



Referencia renglón 1.4 (mantenimiento de balcones)



Referencia renglón 2.1 (mantenimiento balcón baño).




Referencia renglón 2.2 (sustitución de puertas en baños)



Referencia renglón 2.3 (sustitución de lamparas de baño)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0002-42	FECHA:	20/03/2025



Referencia renglón 4.1 (sustitución de canal de metal).



Referencia renglón 4.2 (sustitución de bajadas de agua pluvial).



Referencia renglón 4.3 (suministro de pila de 2 fregaderos en patio)



Referencia renglón 4.4 (suministro de cuneta de concreto en patio)



Referencia renglón 5.1 y 5.2 (suministro de torre de metal y suministro de tanque elvado) área física destinada para este renglón



Referencia de renglón 6.1 y 6.1 (sustitución de ducto electrico y accesorios, y sustitución de cable conductor electrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0002-42	FECHA:	20/03/2025



Referencia renglón 2.4 y 2.5 (sustitución de accesorios en tasas sanitarias y lavamanos).



Rerencia renglón 3.1 (suministro de ventana de metal en cocina).



Referencia renglón 3.2 y 3.3 (sustitución de puerta de metal y suministro de puerta tipo reja para cocina).



Referencia renglón 3.4 (suministro de puerta de metal, interior cocina).



Referencia renglón 3.5 (sustitución de pila de 1 fregadero en cocina)




Referencia renglón 3.6 (chimenea en cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

