

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ADELAIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ADELAIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0010-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2,025.



Foto1: Sustitución de laminas acanaladas a troquelada



Foto 2: Sustitución de piso rustico a cerámico de la cocina.




Foto 3: Sustitución de piso liso a piso cerámico de la Dirección.



Foto 4: Sustitución de piso liso a cerámico aula de tercero sección B.




Foto 5: Construcción de mesa de concreto y cerámico de la cocina.




Foto 6: Sustitución de canal PVC a canal metálico aulas de tercero y segundo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adis Esperanza Gonzalez Sagula

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

