

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0361-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1 : Mntenimiento a estructura de metal de ventanas de aulas de adelante y atrás.



Foto 2: Suministro de mueble aéreo de cocina, revestimiento de azulejo.



Foto 3 : sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto4: Suministro de pila de servicio snitario en 6 aulas, mas una en el patio.



Foto 5: Sustitución de losa de patio, frente a la cocina.



Foto 6: Mantenimiento d puertas en aulas , lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaion de pintura, cambio de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ERA. CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0361-43	FECHA:	5/03/2025




Foto 7: Sustitución de puerta en sanitario de una aula.



Foto 8: Sumnistro de barandas en rampa y gradas.



Foto 9: Reparación de banquetas frente al salon de usos múltiples.



Foto 10: Aplicación de pintura en interiores y exteriores de aulas



Foto 11: Sustitución de puerta de cocina.



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

