

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jardín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0364-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por láminada troquela aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de cubierta de metal por metal



Foto 3: Sustitución de piso de granito por piso de granito en pasillo



Foto 4: Sustitución de piso de granito por piso de granito en aulas




Foto 5: Sustitución de canal de bajada de agua pluvial



Foto 6: Cambio de ubicación de de puerta + mantenimiento (incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

