

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Día de Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-1814-42	FECHA:	4/08/2025



Foto 1: Pintura en muros interior y exterior (módulo de aulas).



Foto 2: Mantenimiento de puertas.



Foto 3: Mantenimiento a ventana de metal y vidrio.




Foto 4: Mantenimiento a baranda




Foto 5: Muro de aula.





Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

