

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JOSELINO ORELLANA MÉNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0379-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura portante de metal por metal



Foto 2: Sustitución de portón de metal por portón de metal de 1.47*1.94 mts. De dos hojas



Foto 3: Instalación de ventanas PVC en aula No.3



Foto 4: Sustitución de accesorios depósitos de agua potable (incluye accesorios tubería y accesorios)



Foto 5: Suministro de estructura portante de metal para instalación de alambre de púas sobre muro perimetral



Foto 6: Aplicación de repello y cernido en paredes de aula No.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

