



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A.AVENIDA 1-43 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-0381-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Se realizara la sustitución de cubierta de lámina



Foto 2: Se realizara el mantenimiento a estructura de techo



Foto 3: Sustitución de Chapas de puerta de aulas (Incluye instalación)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por tubo de metal cuadrado



Foto 5: Reparación de piso de granito



Foto 6: Sustitución de canales PVC por canales de metal (Incluye sujeción + pescantes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público