

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Bautista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agrícola la concha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-1765-43	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de chapas en puertas de sanitario y portón



Foto 2: Renglón 5. ventanas: colocacion cortinas enrollables de metal en 3 aulas.



Foto 3. sustitucion de pizo de torta de cemento por pizo ceramico




Foto 4: Suministro de Canales



Foto: Reparacion de cunetas de concreto



Foto 6: Sustitucion de sanitarios y Mantenimiento a lavamanos de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	San Juan Bautista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agrícola la concha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-1765-43	FECHA:	6 de marzo




Foto 7: Mantemiento de barandas



Foto 8: Sustitucion de porton



Foto: 9 Sustitucion de pizo de granito por pizo ceramico 2.5x8



Foto 10: Reparacion de red de drenage



Foto 11: Reparacion de red de agua potable



Foto 12: Sustitucion de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

