

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Bautista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Plan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-2212-42	FECHA:	6/03/2025



FORO 1: CONTINUACIÓN DE MURO EN LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE CANALES



FOTO 5: MANTENIMIENTO DEL PORTON PRINCIPAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN AULA DE 1.00X2.00



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA MURO EXTERIOR




FOTO 6: APLICACIÓN DE PINTURA MURO INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludwin Cristina Reynoso

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

