



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN BAUTISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN BAUTISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-16-2670-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: Sustitución de canal de PVC por canal de PVC. + bajadas de agua pluvial PVC




Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal en aulas



Foto 3: Suministro e Instalación de Tela metal en ventanas



Foto 4: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 5: Reparación y mantenimiento de estufa rural + implementación de suministro de chimenea + modificación de altura de mueble de cocina




Foto 6: Sustitución de grifos de lavamanos + kit de accesorios de drenajes de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al menos 2 de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

