



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 2-37, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0387-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustitución de puerta de metal de 0.90 x 1.30



Foto 2: Sustitución de puerta de metal de 1.00 x 2.10



Foto 3: Sustitución de puerta de metal de 0.90 x 1.50, Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal de 1.10 x 1.10



Foto 5: Suministro de mesa de concreto para lavamanos, Sustitución de lavamanos



Foto 6: Suministro de azulejo en muros interiores de servicio sanitario, Sustitución de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

