

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-17-0389-43	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Reparación de canal de concreto de agua pluvial, impermeabilización.



Foto 2: Reparación de canal de concreto de agua pluvial, impermeabilización.




Foto 3: Servicio de mantenimiento de 35 metros lineales de baranda principal segundo nivel (lijado y cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)




Foto 4: Servicio de mantenimiento de 35 metros lineales de baranda principal segundo nivel (lijado y cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 5: Servicio de mantenimiento de cernido y repello de pared modulo de cancha escolar y pared exterior calle 92 metros cuadrados



Foto 6: Servicio de mantenimiento de cernido y repello de pared modulo de cancha escolar y pared exterior calle 92 metros cuadrados


Lissy Rocksanda Lacán Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF




Carlos Humberto Martín González

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-17-0389-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Servicio de mantenimiento de 11 puertas de aulas (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva) 2.60 x 1.00




Foto 8: Suministro de lámina troquelada calibre 26 más estructura de soporte de metal (pasillo del centro educativo)




Foto 9: Suministro de lámina troquelada calibre 26 más estructura de soporte de metal (pasillo del centro educativo)




Foto 10: Mantenimiento de Pila de Concreto con instalación de azulejos interior y exterior.



Foto 11: Pintura en paredes interiores y exteriores de salones de clases interior y exterior.



Foto 12: Pintura en paredes interiores y exteriores de salones de clases interior y exterior.


 Lissy Rockсандa Lacón Gómez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Carlos Humberto Martín González
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

