

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0389-43	FECHA:	26/12/2025



Foto1: Suministro de 98 metros cuadrados de lámina troquelada calibre 26, más estructura de metal, en área de pasillo, ingreso y egreso del establecimiento.




Foto2: Suministro de 98 metros cuadrados de lámina troquelada calibre 26, más estructura de metal, en área de pasillo, ingreso y egreso del establecimiento.



Foto 3: Reparación de canal de concreto agua fluvial colocándole impermealizante.



Foto 4: Mantenimiento de 35 metros lineales de baranda principal, (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva).



Foto 5: Mantenimiento de 11 puertas principales de aulas, 1.80 x 1.00 (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 7: Mantenimiento de 11 puertas principales de aulas, 1.80 x 1.00 (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)


Lisy Rocksanda Lacán Gómez
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Carlos Humberto Martín González
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0389-43	FECHA:	26/12/2025



Foto 7: Mantenimiento de cernido y repello de pared 92 metros cuadrados, modulo de cancha escolar y calle.



Foto 8: Mantenimiento de cernido y repello de pared 92 metros cuadrados, modulo de cancha escolar y calle.




Foto 9: Mantenimiento 10 metros cuadrados de pila de concreto con instalación de azulejos.



Foto 10: Mantenimiento 10 metros cuadrados de pila de concreto con instalación de azulejos.



Foto 11: Pintura de 501 metros cuadrados en paredes interiores de aulas y exteriores de salones de clases, pasillos, pared de calle e interior, cancha escolar.



Foto 12: Pintura de 501 metros cuadrados en paredes interiores de aulas y exteriores de salones de clases, pasillos, pared de calle e interior, cancha escolar.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Luis Rockenda Lacán Gómez
CANTÓN CAMACHÉ GRANDE SANTO TOMÁS LA UNIÓN
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
SUCHITEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Carlos Humberto Martín González
CANTÓN CAMACHÉ GRANDE SANTO TOMÁS LA UNIÓN
DIRECCION