

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025




Foto 1: Remodelación de aula.




Foto 2: Estructura de techo.




Foto 3: Estructura de techo.



Foto 4: Estructura de techo.





Foto 5: Colocación de azulejos.



Foto 6: Sustitución de sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva


Firma y Sello Director Centro Educativo