Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-17-2035-42	FECHA:	5/05/2025

Foto1: Mantenimiento de portones de metal de 3.55 x 2.85 de módulo de aulas (cepillado, lijado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 2: Suministro de azulejo en módulo de baños

Foto 3: Suministro de inodoros de porcelana

Foto 4: Mantenimiento de canal de metal + bajadas de agua pluvial pvc 3"

Foto 5: Suministro de piso antideslizante en módulo de pasillo frente aulas



Foto 6: Suministro de canal de metal + bajadas de agua pluvial pvc 3"

Firma y sello del Presidente de la OPF

CANTON CAMACHE GRANDE SANTO TOMAS LA UNION
CONSEJOS EDUCATIVOS MINISTERIO DE EDUCACION
CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SUCHITEPEQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CAMACHE GRANDE SANTO TOMAS LA UNION
DIRECCION