

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2035-42	FECHA:	13/10/2025




Foto1: Mantenimiento de portones de metal de 3.55 x 2.85 de módulo de aulas (cepillado, lijado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 2: Mantenimiento de portones de metal de 3.55 x 2.85 de módulo de aulas (cepillado, lijado con 2 manos de pintura anticorrosiva)




Foto 3: Mantenimiento de canal de metal + bajadas de agua pluvial pvc 3"



Foto 4: Mantenimiento de canal de metal + bajadas de agua pluvial pvc 3"



Foto 5: Suministro de piso antideslizante en módulo de pasillo frente aulas



Foto 6: Suministro de piso antideslizante en módulo de pasillo frente aulas


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2035-42	FECHA:	22/10/2025



Foto 7: Suministro de ventanas corredizas pvc blanco



Foto 8: Suministro de ventanas corredizas pvc blanco



Foto 9: Suministro de inodoros de porcelana



Foto 10: Suministro de inodoros de porcelana




Foto 11: Suministro de azulejos en módulos de baños



Foto 12: Suministro de azulejos en módulos de baños

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2035-42	FECHA:	29/10/2025




Foto 13: Suministro de lámina troquelada calibre 26+ estructura de soporte de metal (en áreas de pasillos, ingreso principal y patio)



Foto 14: Suministro de lámina troquelada calibre 26+ estructura de soporte de metal (en áreas de pasillos, ingreso principal y patio)



Foto 15: Suministro de lámina troquelada calibre 26 + estructura de soporte de metal



Foto 16: Suministro de lámina troquelada calibre 26 + estructura de soporte de metal"




Foto 17: Suministro de canal de metal + bajada de agua pluvial pvc 3"



Foto 18: Suministro de canal de metal + bajada de agua pluvial pvc 3"


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

