

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3-10, ZONA 1, ZUNILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-0005-45	FECHA:	12 DE ENERO DEL AÑO 2026



Foto1: Cambio de ventanas de aluminio por PVC.




Foto 2: Reparación de repello en paredes en segundo nivel, Pintar cada salon de clase (interior) en primer y segundo nivel.



Foto 3: Cambio de chapas y pintura en puertas de cada salon de clase, primer y segundo nivel.



Foto 4: Cambio de puertas de sanitarios



Foto 5: Cambio de sanitarios



Foto 6: Cambio de azulejo en mingitorios, primer y segundo nivel,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a las hojas de número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---