

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNIITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3-10 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-0005-45	FECHA:	




Foto 1: Cambio de Ventanas de aluminio PVC



Foto 2: Cambio de Chapas y Pintura de Puertas en el primer y segundo nivel



Foto 3: Repello en segundo nivel y Pintura en el primer y segundo nivel



Foto 4: Cambio de azulejo en mingitorio primer y segundo nivel



Foto 5: cambio de sanitarios en Primer y Segundo Nivel




Foto 6: Cambio de Puertas en Sanitarios del Primer y Segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público Zuniito

