

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAN IÓN SAN LORENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-1774-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Se realizará la instalación de suministro de mezcla con un espesor mínimo de 0.05 mts.




Foto 2: Se realizará la aplicación de cernido en muros de cocina



Foto 3: Se realizará la instalación de estructura de techo en cocina



Foto 4: Se realizará la instalación de cubierta de lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Se realizará la instalación de puerta de metal en cocina de 2.20X1.00 mts





Foto 6: Se realiza la aplicación de pintura en paredes de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

