



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-2511-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Suministro de impermeabilización, Suministro de cernido gris en paredes



Foto 2: Suministro de cernido gris en paredes



Foto 3: Suministro de block tabique para división de aula (incluye columnas de 0.10 x 0.15mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.10 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")




Foto 4: Suministro e instalación de ventana upvc



Foto 5: mantenimiento a mezon de lavamanos 1.50 x 0.60 incluye suministro de 2 puertas de metal 0.60 x 0.40, kit de accesorio y llave



Foto 6: Sutiución de sanitario por sanitario, Sustitución de kit de accesorios en sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

