

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CANTÓN EL JARDÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0001-42	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito por piso antideslizante corredor



Foto 2: Sustrucción de piso de granito por piso antideslizante en aula



Foto 3: Sustrucción de piso de granito por piso antideslizante aula



Foto 4: sustitución de ventanas de metal por ventanas PVC



Foto 5: Reparación de Sistema eléctrico




Foto 6: Aplicación de pintura en muros exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

