

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 4-63 ZONA 0, SECTOR EL CAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-19-0005-45	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Suministro de barandal de metal de 2.50 x 2.70 metros



FOTO 2: Reparación de sistema eléctrico de iluminación (10 luminarias, cableado, 4 interruptores)



FOTO 3: Suministro de barandal de metal de 4.00 x 3.00 metros




FOTO 4: Suministro de polletón de cocina de 1.50 x 0.90 metros



FOTO 5: Suministro de balcones de metal de 1.50 x 1.50 metros



FOTO 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Cuello E.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

