

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a AVENIDA CONTIGUO AL CAMPO DE FUTBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0403-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE MADERA CON MAYA EXIASTENTE DE METAL POR BALCONES DE METAL



Foto 3: REPARACIÓN A LOSA DE PATIO DE IN GRESO PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: REPARACION DE LOSA DE PATIO DE COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL POR PUERTAS DE METAL DE 2.10 X 1.00



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE MADERA CON MAYA METALICA POR BALCON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---